


上島田小 通学路点検結果

- A 市道山田線の歩道が狭い
- B 個人宅の手すりが腐食して脱落の危険がある
- C 県営・市営亀山・宗の側溝にふたがない
- D 県営亀山の前の道路に穴が開いている
- E 県営亀山入り口の個人宅のコンクリート塀が古く、危険である
- F 山田川の橋に手すりがない
- G 駅上の山田川近く、踏切前後に進入禁止の注意標識等がない
- H 柳澤宅のそばの小川に転落防止がない
- I 中本電機斜め前の小川に転落防止がない



- 1 急カーブ
ミラーはあるが、暗い時は見えにくい。車の離合は困難。
- 2 急坂の3差路
特にゴルフ場方向からの車両発見が難しい。カーブミラー有。ただし、直前まで確認が難しい。
- 3 傾斜が急な坂道
ブレーキをかけながら減速して通行。時々自転車のブレーキ故障でけがをした人もあり。
- 4 緩やかなカーブ
電柱等があり、普通車以上の通行では道路がいっぱいとなり、歩行者の通行は制約される。
- 5 団地内の3差路
傾斜地にあり、狭い。かつ夕方の通行は夕日との関係で見通しが悪い。直前になってやっと左右方向の状況確認ができる状態。



- ア ミコー前の横断歩道
渡ったときにガードレールがあり、自転車での通行は危険だと感じる。
- イ 通学路沿いのブロック塀
傾きや亀裂が見られる塀が数か所ある。
- ウエオ 小川にかかる橋
ガードレールがほしい
- カ 大雨時の土砂
側溝に流れず、道路に雨水や土砂が流れて危険

H30.8 現在