



横断歩道がなく、電車の到着時刻に混み合う




進入禁止の標示や線路沿いの柵がない



道を渡る際の横断歩道がない



踏切方面のカーブから来た車が見えにくい



溝蓋がぐらついて躓きやすい



橋に手すりがなく墜落の恐れがある

R7 上島田小 通学路点検のまとめ



見通しが悪く車と接触する恐れがある



ガードレール無い狭い歩道、車と接触の恐れ



スピード出す車、歩道狭く見通しの悪いカーブ