

R6 上島田小 通学路点検のまとめ



横断歩道がなく、電車の到着時刻に混み合う



踏切方面のカーブから来た車が見えにくい



橋に手すりがなく墜落の恐れがある



側溝にふたがなく、大雨時に水があふれる



見通しが悪く車と接触する恐れがある



ガードレール無い狭い歩道、車と接触の恐



スピード出す車、歩道狭く見通しの悪いカーブ



